

橋梁諸元・概要

橋 梁 名	二本松橋	橋 種	鋼橋	離島架橋	長大橋	特殊橋	重要物流道路
路 線 名	一般国道491号	上 部 工 形 式	鋼方杖ラーメン橋			○	
架 橋 箇 所	長門市油谷河原			緊急輸送道路	跨線橋	跨道橋	その他
架 橋 年	2001年（平成13年）	橋 長	80 m	○			
添 架 物		幅 員	車道 6.0m 歩道 3.3m				

架橋位置図



全景写真



点検履歴・予定

点 検 年 度	点 検 種 別	橋の健全度	主な損傷内容
平成22年	定期点検	/	地覆・舗装のひびわれ
平成29年	定期点検	II	床版・橋台・地覆・舗装のひびわれ
令和4年予定			

※平成26年より健全度を設定

※最新の点検結果の概要については2頁以降を参照

補修・補強履歴・予定


施 工 年 度	部 材	内 容

特記事項

内 容

橋梁点検結果	点検年月	平成29年12月	橋の健全度
--------	------	----------	-------

第 1 径間




部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		防食機能の劣化
	横桁		防食機能の劣化
	床版		漏水・遊離石灰、床版ひびわれ
下部構造			ひびわれ
支承部			健全
その他			変色・劣化



橋梁点検結果	点検年月	平成29年12月	橋の健全度
--------	------	----------	-------

第 2 径間




部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		健全
	横桁		健全
	床版		床版ひびわれ
下部構造			健全
支承部			健全
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	平成29年12月	橋の健全度
--------	------	----------	-------

第 3 径間



主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		健全
	横桁		健全
	床版		漏水・遊離石灰、床版ひびわれ
下部構造			ひびわれ
支承部			健全
その他			変形・欠損

