

刈払機等の安全な 使用について

山口県農村整備課技術管理班

刈払機による事故件数

- H27年4月～R2年3月の5年間に**88**件

(消費者庁調べ)


実際の件数は**これ以上**とみられる

長期治療を要するケガの割合

要入院**43%**


用通院**35%**

78%が長期治療を要する



原因の内訳


刈刃への接触や
巻き込まれによる事故



原因の内訳

飛散物による事故

合わせて**83%**




受傷部位

手指**30%**


眼、大腿・下腿**18%**

全体の**2/3**を占める




適切な装備

ケガをしやすい部位を **出さない** こと



適切な切断位置

適切な位置以外に当てない



適切な距離

- ・ 作業者からは**15**m以上離れる
- ・ 人だけでなく**モノ**も近づけない




作業時間外はエンジン停止

- 草類の詰まりを取り除くとき
- 休息時、移動時



ナイロンコードカッターの使用

- ・ 構造物の近くの草刈りに適する
- ・ 安全性**高** 草刈り性能**低**
- ・ 小石飛散**低** 砂飛散**高**




周囲の動植物に注意！



ヤマウルシ



イラクサ



ノイバラ

周囲の動植物に注意！



マダニ



ヤマビル



マツカレハ

資料提供：（公社）農林水産・食品産業技術振興協会

周囲の動植物に注意！

- ・ 黒いもの
- ・ 毛皮 に特に気を付ける
- ・ 甘い匂い



アシナガバチ



スズメバチ



ミツバチ

参考文献

・刈払機(草刈機)による事故に注意しましょう!-手指の切断、目の負傷などの事故が発生しています- (消費者庁 令和2年6月3日

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_032)

・ノイバラ-庭木図鑑 植木ペディア (<https://www.uekipedia.jp>)

・イラクサ | 公益社団法人日本薬学会 (<https://www.pharm.or.jp>)

・ヤマウルシ (松江の花図鑑 <https://matsue-hana.com/>)

・ヤマビルにご注意を! (神奈川県 2023年3月27日

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10106.html>)

・刺す毛虫5 マツカレハ (公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会

<https://www.jataff.or.jp/konchu/kemushi/matsukareha.html>)

・蜂に注意 | 労働安全衛生対策 (林業・木材製造業労働災害防止協会

<https://www.rinsaibou.or.jp/safety/bees.html>)

・マダニ対策、今できること (NIID国立感染症研究所

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/2287-ent/3964-madanitaisaku.html>)