

【 道路施設の健全度の割合 】

施 設 名	全施設数 〈R8.3時点〉	健全度（損傷の程度）			
		損傷大 損傷小			
		Ⅳ（緊急措置段階）	Ⅲ（早期措置段階）	Ⅱ（予防保全段階）	Ⅰ（健全）
橋梁	4,269 (100.0%)	0 (0.0%)	571 (13.4%)	2,502 (58.6%)	1,196 (28.0%)
トンネル	139 (100.0%)	0 (0.0%)	58 (41.7%)	76 (54.7%)	5 (3.6%)
横断歩道橋	66 (100.0%)	0 (0.0%)	28 (42.4%)	22 (33.3%)	16 (24.2%)
カルバート	64 (100.0%)	0 (0.0%)	27 (42.2%)	37 (57.8%)	0 (0.0%)
シェッド	8 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)
門型標識等	84 (100.0%)	0 (0.0%)	18 (21.4%)	55 (65.5%)	11 (13.1%)

※令和7年度定期点検の結果を反映