

上関大橋の調査状況（11月17日時点）

<調査>



桁端部の目視による変状調査
(11/15)



桁下部の目視による変状調査
(11/16)



ドローンを使った桁外部の変状調査
(11/17)



橋内部の目視による変状調査
(11/17)

<応急工事>



鉄板設置



ジャッキ設置