



# 鉛直 P C 鋼棒の損傷状況について

## <平面図>




## <側面図>




## 【鉛直 P C 鋼棒配置図 ( P 3 )】


### <平面図>



### <正面図>




### <側面図>



## 【鉛直 P C 鋼棒目視調査結果】



《写真①②》鉛直 P C 鋼棒の破断が目視で確認できたもの



《写真③》他の主な鉛直 P C 鋼棒の状態